

SERIPLUS

E simplu să lucrezi cu noi!

BRAȘOV 500407
STR. ZIZINULUI, 109 BIS
Tel/fax: 0268/329599
office@scriplus.ro
www.scriplus.ro

Banca TRANSILVANIA BRAȘOV
Cont: RO05 BTRL 0080 1202 1481 51XX
Cod fiscal: RO 12140636

Recomandări pentru folosirea rășinilor RF și RD

Notarea componentelor:	RF - Rășină epoxy transparentă flexibilă KRF - Întăritor pentru rășină epoxy flexibilă RD - Rășină epoxy transparentă dură KRD - Întăritor pentru rășină epoxy dură
Mod de prezentare:	bidoane metalice cu capacitatea de 1 kg
Proporțiile amestecului:	10 g rășină, 5 g întăritor (sau 2 părți rășină :1 parte întăritor)

FOARTE IMPORTANT

respectarea cantitatilor date este obligatorie, iar amestecarea substanțelor trebuie făcută complet și cu grijă.

Nerespectarea proporțiilor prescrise sau neamestecarea completă a componentelor poate duce la ratarea lucrării – nu mai are loc polimerizarea și rășina nu se mai usucă.

Timpul de întărire:	între 12 și 24 de ore
Timp de utilizare:	rășina trebuie folosită în max. 10 minute după amestecare
Condiții de lucru:	Este preferabil să se lucreze în aceeași încăpere unde s-a făcut și amestecul, la o temperatură de aprox. 22° C și umiditate de max. 40%.

Consumul mediu de rășină este de **0.16 – 0.20 grame/cm²** (cu un gram de rășină se poate acoperi o etichetă de 6 cm²).

Seringile, acele și celelalte ustensile pot fi spălate cu solvent.

Cititi cu atenție instrucțiunile de pe etichete înainte de folosirea componentelor.