

# SERIPLUS

E simplu să lucrezi cu noi!

BRAȘOV 500407  
STR. ZIZINULUI, 109 BIS  
Tel/fax: 0268/329599  
[office@scriplus.ro](mailto:office@scriplus.ro)  
[www.scriplus.ro](http://www.scriplus.ro)

Banca TRANSILVANIA BRAȘOV  
Cont: RO05 BTRL 0080 1202 1481 51XX  
Cod fiscal: RO 12140636

## Recomandări pentru folosirea rășinilor RF și RD

<b>Notarea componentelor:</b>	<b>RF</b> - Rășină epoxy transparentă flexibilă <b>KRF</b> - Întăritor pentru rășină epoxy flexibilă <b>RD</b> - Rășină epoxy transparentă dură <b>KRD</b> - Întăritor pentru rășină epoxy dură
<b>Mod de prezentare:</b>	bidoane metalice cu capacitatea de 1 kg
<b>Proporțiile amestecului:</b>	10 g rășină, 5 g întăritor (sau 2 părți rășină :1 parte întăritor)

### **FOARTE IMPORTANT**

respectarea cantitatilor date este obligatorie, iar amestecarea substanțelor trebuie făcută complet și cu grijă.

Nerespectarea proporțiilor prescrise sau neamestecarea completă a componentelor poate duce la ratarea lucrării – nu mai are loc polimerizarea și rășina nu se mai usucă.

<b>Timpul de întărire:</b>	între 12 și 24 de ore
<b>Timp de utilizare:</b>	rășina trebuie folosită în max. 10 minute după amestecare
<b>Condiții de lucru:</b>	Este preferabil să se lucreze în aceeași încăpere unde s-a făcut și amestecul, la o temperatură de aprox. 22° C și umiditate de max. 40%.

**Consumul mediu** de rășină este de **0.16 – 0.20 grame/cm<sup>2</sup>** (cu un gram de rășină se poate acoperi o etichetă de 6 cm<sup>2</sup>).

*Seringile, acele și celelalte ustensile pot fi spălate cu solvent.*

**Cititi cu atenție instrucțiunile de pe etichete înainte de folosirea componentelor.**